



6

□



875,5



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|--|--------------------------|---|---|-------------------------|--|-----------------|---|--|--|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| A/A ITEM | | ΠΟΙΟΤΗΤΑ ITEM | | ΜΟΝΑΔΑ UOM | | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ CODE OR PART No. | | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΙΤΛΟΣ DESCRIPTION - TITLE | | | | | |
| ΔΕΚ. REV. | | | | ΔΕΚ. REV. | | | | ΔΕΔΙΑΤΗΚΕ PREPARED BY | X. Petropoulos | | | ΚΑΙΜ.: SCALE: ΒΑΡΟΣ: WEIGHT: | |
| | | | | | | | | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ CHECKED BY | F. Anagnostidis | | | | |
| | | | | | | | | ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ ENGINEERED BY | C. Ntontoros | | | | |
| | | | | | A | 22/01/2021 | ΕΤΟΙΜΗΚΕ APPROVED BY | A. Adamopoulos | | | | | |
| ΣΤΟΙΧΩΣΤΕΙΝ ΜΕ ΑΞΙΑ ΤΑΚΩΝ DELIVERED WITH R.O.M | | | | <input type="checkbox"/> | | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΟΧΕΣ: GENERAL TOLERANCES: | | ISO 2768mK | | | | | |
| ΑΡΙΘ. ΑΞΙΑΣ ΤΑΚΩΝ R.O.M NUMBER | | | | <input type="checkbox"/> | | ΒΑΣΗ: BASIS: | | SEE REPAIR PROCEDURE REPORT | | ΕΤΟΙΜΕΝΟ ΣΥΝΑΡ. NEXT HIGHER ASSY: | | | |
| ΤΥΠΟΣ: MATERIAL: S355J0 | | | | <input type="checkbox"/> | | ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: SURFACE TREATMENT: | | SANDBLASTING | | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ REPLACE DRAWING NBER | | | ΣΥΝ. ΣΕΛΙΔΩΝ TOTAL NBER OF SHEET 1 |
| | | | | | | | | | | | | | ΣΕΛΙΔΑ SHEET 1/1 |
| | | | | | | | | ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔ.: TITLE: SQUARE PIPE 120x8 mm | | | | ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔ.: DWG No.: IST-P308-5612 | |